


KOR Mittlere Elbe/Elde - Karte 4.6.1: Chemischer Zustand der Grundwasserkörper hinsichtlich Nitrat



Zustand hinsichtlich Nitrat

Grundwasserkörper (-gruppen) in Hauptgrundwasserleitern

- gut
- schlecht
- nicht bewertet

Tiefe Grundwasserkörper

- gut
- schlecht
- nicht bewertet



FGG ELBE

Datenquelle: WasserBLicK/BfG; August 2015