


FGG Elbe - Karte 4.2.5: Ökologischer Zustand - flussgebietspezifischer Schadstoff Zink



Fließgewässer


- UQN eingehalten/nicht bewertet
- UQN nicht eingehalten

Seen, Küsten- und Übergangsgewässer

- UQN eingehalten/nicht bewertet
- UQN nicht eingehalten

Die Karte zeigt die Wasserkörper mit Überschreitungen der Umweltqualitätsnorm. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Umweltqualitätsnorm in den übrigen Wasserkörpern eingehalten ist, da der Stoff möglicherweise nicht gemessen oder bewertet worden ist.

Entwurf für die Anhörung
22.12.2020–22.06.2021

 **Bewirtschaftungsplan der FGG Elbe zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie**

Quelle: WasserBLiCK/Bundesanstalt für Gewässerkunde 25.11.2020
Fachdaten: Zuständige Behörden FGG Elbe
Background Data: © GeoBasis-DE / BKG 2020