


# KOR Mittlere Elbe/Elde - Karte 4.3.10: Chemischer Zustand - Wasserkörper mit Überschreitung der UQN für Nitrat



### Fließgewässer

- gut
- nicht gut

### Seen, Übergangs-, Küsten- und Hoheitsgewässer

- gut
- nicht gut

Die Karte zeigt die Wasserkörper mit Überschreitungen der Umweltqualitätsnorm. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Umweltqualitätsnorm in den übrigen Wasserkörpern eingehalten ist, da der Stoff möglicherweise nicht gemessen oder bewertet worden ist.

Entwurf für die Anhörung  
22.12.2020–22.06.2021



### Bewirtschaftungsplan der FGG Elbe zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie

Quelle: WasserBLiCk/Bundesanstalt für Gewässerkunde 01.12.2020  
Fachdaten: Zuständige Behörden FGG Elbe  
Background Data: © GeoBasis-DE / BKG 2020