


KOR Havel - Karte 4.2.5: Ökologischer Zustand - flussgebietspezifischer Schadstoff Zink



- Fließgewässer**
- UQN eingehalten/nicht bewertet
 - UQN nicht eingehalten

- Seen, Küsten- und Übergangsgewässer**
- UQN eingehalten/nicht bewertet
 - UQN nicht eingehalten

Die Karte zeigt die Wasserkörper mit Überschreitungen der Umweltqualitätsnorm. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Umweltqualitätsnorm in den übrigen Wasserkörpern eingehalten ist, da der Stoff möglicherweise nicht gemessen oder bewertet worden ist.

Entwurf für die Anhörung
22.12.2020–22.06.2021

 **Bewirtschaftungsplan der FGG Elbe zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie**

Quelle: WasserBLiCK/Bundesanstalt für Gewässerkunde 26.11.2020
Fachdaten: Zuständige Behörden FGG Elbe
Background Data: © GeoBasis-DE / BKG 2020