



FGE Warnow/Peene Karte 13.3.: Mengenmäßiger Zustand der Grundwasserkörper in Hauptgrundwasserleitern - Vergleich der Ergebnisse für den 2. und 3. Bewirtschaftungszeitraum




- Grundwasserkörper (-gruppen) in Hauptgrundwasserleitern**
- 2015 gut, 2020 gut
 - 2015 Wert nicht zuzuordnen, 2020 gut
 - 2015 gut, 2020 Wert nicht zuzuordnen
 - 2015 schlecht, 2020 gut
 - 2015 gut, 2020 schlecht
 - 2015 schlecht, 2020 schlecht
 - 2015 Wert nicht zuzuordnen, 2020 schlecht
 - 2015 schlecht, 2020 Wert nicht zuzuordnen

0 15 30 60 km

Datenstand: 09.12.2021



bfg Bundesanstalt für Gewässerkunde



LAWA
Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser

Bewirtschaftungsplan zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie

Fachdaten: Zuständige Behörden der Länder (WFD Report 2022, 22.03.2022)
 Background Data: Copyright: © GeoBasis-DE / BKG 2020

© WasserBLiCK / Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG)